



PETROLEUMSTILSYNET

Transocean Services AS

Postboks 8200

4069 Stavanger

Vår saksbehandler

Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2021/1326/JSO

30.11.2021

Rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Transocean Spitsbergen [Aktivitet 402010007]

I perioden 20.-24.9.2021 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Transocean Spitsbergen.

Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i rapporten, og varsler med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Transocean Services AS å:

- 1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Transocean Spitsbergen for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Det skal iverksettes korrigerende tiltak slik at tilgjengelig bemanning og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta at bruken av innretningen til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, herunder blant annet å kunne identifisere og håndtere barrieresvekkelser. Jmfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse, § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, 1. ledd.*
- 2. Systematisk gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være*

effektiv. Det skal videre iverksettes korrigerende tiltak slik at den systematiske oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer. Dette innebærer også at det må sikres nødvendig oversikt og kontroll over teknisk tilstand. Jmfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og § 21 om oppfølging, 1. og 2. ledd.

3. *Presentere en tidsplan med detaljerte besluttede tiltak for å ivareta punkt 1 og 2 inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er håndtert, jf. styringsforskriften § 12 om planlegging og § 22 om avviksbehandling.*

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 2.5.2022, del 2 settes til 17.10.2022 og del 3 settes til 2.3.2022.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 15.12.2021.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.

Vi ber om svar på de deler av brevet som angår tilsynsrapporten innen 24.1.2022. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en uke etter dette brevets dato.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2