

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel	Aktivitetsnummer
Tilsyn med Archer sin styring av brønnkontrollkompetanse	367000016
	Saksnummer
	2026/609

Gradering
☒ Offentlig ☐ Unntatt offentlighet

Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder
A-3	
Deltakere i revisjonslaget	Dato
	26.06.2026

1 Innledning

Vi førte tilsyn med Archer sin styring av brønnkontrollkompetanse 12. mai 2026. Tilsynet ble gjennomført i form av en revisjon i Archer sine lokaler i Sandnes.

Tilsynet var godt tilrettelagt av Archer.

2 Bakgrunn

Forebygging av storulykker er en forutsetning for å kunne drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Havindustritilsynet skal følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar for identifisering og håndtering av sikkerhetskritiske forhold som kan påvirke storulykkesrisiko.

Brønnkontrollhendelser inngår i vurderingen av storulykkepotensialet på norsk sokkel. Den største utfordringen i bore- og brønnoperasjoner er tap av brønnkontroll som i ytterste konsekvens kan føre til en utblåsing av hydrokarboner. Arbeidet med å redusere risiko for brønnkontrollhendelser er viktig i alle faser av planlegging og under operasjon.

Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje ivaretas gjennom en kompetent arbeidsstokk og god bemanning. Tilgang på godt kvalifisert personell kan i særlig grad være en utfordring blant leverandørene. Erfaring fra tidligere tilsyn har vist varierende grad av implementering av kompetansekrav relatert til brønnkontroll.

3 Mål

I tilsynet vurderte vi hvordan selskapet hadde etablert krav og sikret brønnkontroll kompetanse i henhold til regelverket. I tilsynet hadde vi også oppmerksomhet på:

- Trening og øvelser
- Styring av kapasitet og kompetanse, inkludert eventuell bruk av flerfaglighet og krysstrening innen de forskjellige kontrakt-modeller

4 Resultat

4.1 Generelt

Tilsynet viste at selskapet hadde etablert krav til kompetanse og opplæring innen brønnkontroll på norsk sokkel i henhold til regelverk, samt krav til trening og øvelser innen bore- og brønntjenester. Det ble opplyst at tilgang på kvalifisert fagpersonell ikke var en utfordring.

Videre ble det informert om at relevant personell var involvert i planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til brønnkontroll, herunder gjennomføring av risikovurderinger, erfaringsoverføring og avklaring av ansvarsforhold.

Gjennomgangen av selskapets systemer viste at det forelå systemer for å ivareta oversikt over kompetansekrav og personellens kompetanse i henhold til regelverkets krav. Krav til brønnkontrollkompetanse for aktuelle roller var identifisert, og kompetansekravene for de ulike nivåene var sikret gjennom avtaler om bruk av akkreditert opplæring og eksaminasjon.

Vernetjenesten var involvert i tilsynet og hadde ingen kommentarer.

5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

Avvik: Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

Ingen avvik eller forbedringspunkt ble identifisert.

6 Andre kommentarer

Ingen kommentarer.

7 Deltakere fra oss



8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

1. NOR Archer standard matrix.pdf
2. Competence Matrix - Archer Wireline.pdf

9 Vedlegg

Vedlegg A Deltakerliste