

## Rapport etter tilsyn

| Rapport                                                                                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rapporttittel<br><b>Rapport etter tilsyn med styring av risiko knyttet til arbeid med blyholdig overflatebehandling (aktivitet 061000019)</b> | Oppgavenummer<br>061000019 |
|                                                                                                                                               | Saksnummer<br>2026/328     |

| Gradering                                     |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Offentlig | <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet |

| Involverte                               |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Hovedgruppe<br>A2                        | Oppgaveleder<br>[REDACTED] |
| Deltakere i revisjonslaget<br>[REDACTED] | Dato<br>02.10.2026         |

### 1 Innledning

Vi har gjennomført tilsyn med OKEA AS sin styring av eksponeringsrisiko ved arbeid med blyholdig overflatebehandling.

Tilsynet ble gjennomført som et postalt tilsyn i form av et brev til selskapet, datert 20.2.2026. I brevet ba vi om informasjon og dokumentasjon knyttet til selskapets systemer for styring og håndtering av eksponeringsrisiko ved arbeid med blyholdig overflatebehandling.

### 2 Bakgrunn

Blyholdig overflatebehandling har siden 1990 vært underlagt strenge bruksrestriksjoner, men et reelt forbud ble først innført i 2014. Dette innebærer at blyholdig overflatemaling kan ha blitt benyttet på innretninger og anlegg innen norsk petroleumsvirksomhet. Basert på erfaringer fra vår oppfølging av næringen ser vi at kunnskap, bevissthet og oversikt knyttet til blyholdig overflatebehandling varierer. Det er samtidig uklart for oss hvordan aktørene håndterer eksponeringsrisiko knyttet til forbehandling, bearbeiding og disponering av utstyr hvor det er benyttet blyholdig overflatebehandling.

OKEA er operatør for Draugen og Brage, som begge ble satt i produksjon i 1993. Det kan ikke utelukkes at blyholdig overflatebehandling har blitt benyttet på disse innretningene.

### 3 Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av eksponeringsrisiko ved arbeid med blyholdig overflatebehandling var i samsvar med regelverkskrav.

Oppgaver innen overflatebehandling utføres som oftest av entreprenører med særskilt kompetanse innen området. Tilsynet hadde derfor også som mål å verifisere at operatørselskapet ivaretok sitt ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for andre enn egne arbeidstakere, og at nødvendig samarbeid mellom arbeidsgivere var etablert for å oppnå dette.

### 4 Resultat

#### 4.1 Generelt

Resultatene fra tilsynet bygger på gjennomgang av innhentet informasjon fra OKEA.

Vi identifiserte ett avvik gjennom tilsynet:

- Mangelfull innhenting og formidling av informasjon

### 5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

*Avvik:* Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

*Forbedringspunkt:* Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

#### 5.1 Avvik

##### 5.1.1 Mangelfull innhenting og formidling av informasjon

###### Avvik

OKEA hadde ikke innhentet og formidlet nødvendig informasjon om eventuell forekomst av blyholdig overflatebehandling på sine innretninger.

###### Krav

*Styringsforskriften § 15 om informasjon, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, første ledd bokstav a*

## **Begrunnelse**

OKEA opplyste om at de ikke hadde kartlagt forekomst, eller mulig forekomst, av blyholdig overflatebehandling på deres innretninger, og at dette var en problemstilling de ikke hadde tatt høyde for.

En slik manglende oversikt vil kunne medføre at arbeid på blyholdig overflatebehandling ikke blir styrt og håndtert slik at helseskadelig eksponering for bly unngås. Oppgaver knyttet til overflatebehandling utføres i stor grad av entreprenøransatte.

## **5.2 Forbedringspunkt**

Det ble ikke avdekket forbedringspunkt under tilsynet.

## **6 Deltakere fra oss**

[Redacted text]

## **7 Dokumenter**

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- OKEA svarbrev – Styring av risiko knyttet til arbeid med blyholdig overflatebehandling, datert 20.3.2026.