


IKM-Testing
Ljosheimvegen 14

4051 SOLA

Vår saksbehandler



Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2024/641/OTJ

Dato
28.11.2024

Revidert rapport etter gransking av uønsket hendelse 17042024 - Aktivitet 3720000006 - Granskingsrapport

Den 17.4.2024 oppstod det en brann i innløpsseparator CD2101 i forbindelse med revisjonsstans på Statfjord A. Havindustritilsynet (Havtil) besluttet å granske hendelsen 23.4.2023. Den reviderte granskingsrapporten vår er lagt ved. Årsaken til brannen var selvantennelse av jernsulfid som ble eksponert for atmosfærisk oksygen. En tilsvarende hendelse inntraff på Snorre B i 2019.

Gjennom granskingen har vi påvist alvorlige brudd på regelverket knyttet til formidling av nødvendig informasjon om risiko for jernsulfid slik at hendelsen kunne vært unngått, og håndtering av denne risikoen gjennom styrende dokumenter og planlegging/sikkerhetsmessig klarering av aktivitet, jf. avvik 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 og 8.1.4 i rapporten.

Vi viser til rapport oversendt 31.10.2024 samt IKM Testing og Equinors kommentarer til rapport. Vi har dermed revidert vår rapport.

Vi ber om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Norsk og engelsk oversettelse av rapporten blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Ingvil Tveit Håland e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustriilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 3