Havtil
Havindustritilsynet

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel **Rapport etter markedstilsyn med KIS VEST**	Oppgavenummer 9921418
	Saksnummer 2026/1618

Gradering	
☒ Offentlig	☐ Unntatt offentlighet

Involverte	
Hovedgruppe Markedstilsyn	Oppgaveleder [redacted]
Deltakere i revisjonslaget [redacted]	Dato 10.11.2026

1 Innledning

Det ble gjennomført et reaktivt markedstilsyn mot KIS VEST AS og deres sertifisering av Lindab løfteåk for isolasjonspanel. Tilsynet ble utført hos KIS VEST AS avd. Bergen den 04.11.2026.

2 Bakgrunn

Forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering er gjennomført i norsk rett i EØS-vareloven. Havindustritilsynet er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner, forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området, dvs. som utgangspunkt for virksomhet på landanlegg og på permanent plasserte innretninger til havs. Markedstilsyn er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene til å følge opp produkter som gjøres tilgjengelig for markedet i Norge. Markedstilsyn gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.

3 Mål

Markedstilsyn skal bidra til å sikre at produkter som ikke oppfyller gjeldende krav i EU/EØS-regelverket, tilbakekalles, trekkes tilbake, forbys eller underlegges begrensninger med hensyn til tilgjengeliggjøring på markedet.
Formålet med tilsynet var å vurdere dokumentasjonen for Lindabs løfteåk for isolasjonspaneler i sammenheng med KIS VEST AS sin sakkyndige førstegangs kontroll/sertifisering av løfteåket. Vurderingen ble gjennomført opp mot kravene i forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), med særlig vekt på kravene til bruksanvisning i vedlegg I punkt 1.7.4.2 og samsvarserklæring i vedlegg II del A.

4 Resultat

Tilsynet ble utført som et kontortilsyn hvor vi gjennomgikk utvalgte dokumenter hos KIS VEST AS og intervjuet involvert personell. Våre tilsyn er basert på en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og informasjon for å vurdere om produktet produseres i henhold til relevante krav i gjeldende produktforskrifter. Tilsynet er ikke en fullstendig revisjon, men en begrenset gjennomgang for å sjekke etterlevelse av samsvarsvurdering opp mot maskinforskriften. Markedstilsyn er ikke en godkjenning av produkter.

4.1 Generelt

Tilsynet ble gjennomført som dokumentgjennomgang og intervjuer hos KIS VEST AS. Gjennomgangen omfattet grunnlaget for sertifisering/førstegangskontroll av Lindabs løfteåk for isolasjonspanel. Samsvarserklæring, bruksanvisning, sertifikat og beregningsrapport inngikk i dokumentgrunnlaget. Det ble ikke avdekket avvik, men det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til mangler i bruksanvisningen og samsvarserklæringen. Manglene gjaldt blant annet informasjon om bruk, vedlikehold, kontroll, opplæring og restrisiko i bruksanvisningen, samt serienummer og standardhenvisning i samsvarserklæringen. Forbedringspunktene er nærmere beskrevet i punkt 5.2.1 og 5.2.2.

5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

Avvik: Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

Ingen avvik avdekket.

5.2 Forbedringspunkt

5.2.1 Bruksanvisning

Forbedringspunkt
KIS VEST AS avdekket ikke mangler ved bruksanvisningen i forbindelse med sertifisering/førstegangskontroll av Lindabs løfteåk for isolasjonspanel. Manglene gjaldt informasjon om bruk og oppfølging av løfteåket, samt opplysninger om feilbruk, opplæring og restrisiko.

Krav
Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), vedlegg I punkt 1.7.4.2 om innhold i bruksanvisningen.

Begrunnelse
Ved dokumentgjennomgangen ble det identifisert mangler i bruksanvisningen for løfteåk panel 100, 4. utgave fra april 2012. Manglene omfattet følgende opplysninger knyttet til forskrift om maskiner vedlegg I punkt 1.7.4.2:

- Punkt c. Bruksanvisningen inneholder ikke henvisning til samsvarserklæringen. Det mangler dermed en henvisning som knytter informasjonen i bruksanvisningen til produsentens erklæring om samsvar for løfteåket.
- Punkt e. Bruksanvisningen mangler nødvendig informasjon om bruk, vedlikehold, reparasjon og kontrollpunkter. Den gir dermed ikke tilstrekkelig veiledning om disse forholdene ved bruk og oppfølging av løfteåket.
- Punkt h. Bruksanvisningen inneholder ikke informasjon om tenkelig feilbruk. Den beskriver dermed ikke hvilke former for feilbruk brukeren skal være oppmerksom på og unngå.

- Punkt i. Bruksanvisningen inneholder ikke instruks for montering, oppstilling og tilkobling. Det mangler dermed veiledning om hvordan løfteåket skal klargjøres for bruk med hensyn til disse forholdene.
- Punkt k. Bruksanvisningen beskriver ikke nødvendig instruks for opplæring i bruk av løfteåket. Den gir dermed ikke brukeren et grunnlag for å avklare hvilken opplæring som er nødvendig for betjeningen.
- Punkt l. Bruksanvisningen inneholder ikke en beskrivelse av restrisiko. Brukeren får dermed ikke informasjon om gjenværende risiko som vedkommende må være oppmerksom på ved bruk av løfteåket.

5.2.2 Samsvarserklæring

Forbedringspunkt
KIS VEST AS avdekket ikke mangler ved samsvarserklæringen i forbindelse med sertifisering/førstegangskontroll av Lindabs løfteåk for isolasjonspanel. Manglene gjaldt identifikasjon av løfteåket ved serienummer og henvisning til en utgått standardversjon.

Krav
Forskrift om maskiner vedlegg II A om innhold i samsvarserklæringen.

Begrunnelse
Ved dokumentgjennomgangen ble det identifisert mangler i samsvarserklæringen datert 25.08.2026. Manglene gjaldt følgende forhold:

- Punkt 3. Samsvarserklæringen oppgir ikke serienummer for løfteåket eller serienumrene for løfteåkene som erklæringen omfatter. Serienummer kan dermed ikke benyttes til å knytte erklæringen til det enkelte løfteåket og kontrollere samsvaret mellom identifikasjonen på produktet og i erklæringen.
- Punkt 4. Samsvarserklæringen datert 25.08.2026 henviser til SS-EN 13155+A2:2009. Denne standardversjonen var utgått/tilbaketrukket på tidspunktet for utstedelsen av erklæringen. Fremvist beregningsrapport var datert mars 2001. Henvisningen til den utgåtte standardversjonen ble ikke avdekket ved KIS VEST AS sin kontroll av dokumentasjonen.

6 Andre kommentarer

Ingen andre punkter ble observert.

7 Deltakere fra oss

[redacted]

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- Samsvarserklæring datert 25.08.2026
- Bruksanvisning for løfteåk panel 100. 4. utgave april 2012.
- Sertifikat 3-4-001-2026
- Beregningsrapport løfteåk datert 2001.03.23

Vedlegg A Deltakerliste