

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel	Aktivitetsnummer
Tilsyn med Odfjell Drilling - Deepsea Bollsta - SUT-tilsyn - Styling med beredskap	405010008
	Saksnummer
	2025/439

Gradering
☒ Offentlig ☐ Unntatt offentlighet

Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder
A-3	[REDACTED]
Deltakere i revisjonslaget	Dato
[REDACTED]	29.4.2025

1 Innledning

Vi gjennomførte i perioden fra 1. til 03. april 2025 SUT-tilsyn med Odfjell Drilling (Odfjell) sin styling av beredskap på Deepsea Bollsta. Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte, intervjuer og verifikasjon om bord på innretningen ved kai i Las Palmas de Gran Canaria.

Tilsynet var godt tilrettelagt av Odfjell Drilling.

2 Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten inngikk som en del av vår oppfølging av SUT søknaden for Deepsea Bollsta.

3 Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere om teknisk tilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter var i samsvar med krav i petroleumsregelverket innen beredskap på Deepsea Bollsta.

4 Resultat

4.1 Generelt

Tilsynet var en del av den pågående verifisering av innretningen i forbindelse med søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Tilsynet ble gjennomført mens innretningen lå til kai i Las Palmas de Gran Canaria.

I tilsynet gjennomgikk vi dokumenter, gjennomførte intervjuer og verifikasjoner på innretningen. Deepsea Bollsta var i en fase hvor det var flere pågående aktivitet og forberedelser for å gjøre innretningen klar for operasjon i Norge. I tillegg var det stort fokus på opplæring av nytt personell om bord som stort sett var rekruttert fra andre Odfjell Drilling innretninger.

Tilsynet avdekket ett avvik knyttet til sikring av løst inventar, og to forbedringspunkt knyttet til evakueringsanalysen samt skilting og merking.

5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

Avvik: Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

5.1.1 Sikring av løst inventar

Avvik

Manglende sikring av løst inventar i gymrommet lokalisert i boligkvarteret i tilfelle krenkning.

Krav

Rammeforskriften § 3 om bruk av maritimt regelverk, jf. Sdir 86/2318 Forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger § 15, punkt 7 om sikring av inventar.

Begrunnelse

Under befaring ombord på innretningen ble det observert at treningsutstyr i gymrommet ikke var sikret. Disse vil kunne bevege seg ved krenkning.

5.2 Forbedringspunkt

5.2.1 Evakueringsanalyse

Forbedringspunkt

Det synes å være feil beskrivelse av krav til utganger fra thrusterrom i Evakueringsanalysen for Deepsea Bollsta.

Krav

Styringsforskriften § 8 om interne krav, 1. ledd

Begrunnelse

Under dokumentasjonsgjennomgang ble det observert at det i Evakueringsanalysen for Deepsea Bollsta datert 21.2.2025, kapittel 6.2.1 blir beskrevet at det ikke er krav til to utganger fra thrusterrom. Denne beskrivelsen reflekter ikke krav i regelverket på en korrekt måte. Thrusterrommene på Deepsea Bollsta har forøvrig to utganger.

5.2.2 Skilting og merking

Forbedringspunkt

Det synes ikke i tilstrekkelig grad å være merket med varselskilt for flasker for acetylen og oksygen på brannstasjoner.

Krav

Rammeforskriften § 3 om bruk av maritime krav, jf. Sdir 03/480 Forskrift om sveiseutstyr mv. § 16 om veiledning, skilting og merking

Begrunnelse

Under verifikasjonsrunde om bord ble det observert at brannstasjoner for oppbevaring av bærbart acetylen/oksygen skjæreapparat ikke var utstyrt med varselskilt.

6 Deltakere fra oss



7 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

VEDLEGG NR 01.1 - DBO - RMC0500469-R3 - DEEPSEA BOLLSTA - EMERGENCY PREPAREDNESS ANALYSIS (EPA) - REV. 02- DATO 21.01.2025 - DOCS-2645837.pdf

VEDLEGG NR 01.2 - DBO - RMC0500469-R3 - DEEPSEA BOLLSTA - EMERGENCY PREPAREDNESS ANALYSIS (EPA) - REV. 01 - DATO 08.11.2022 - DOCS-2645824.pdf
 VEDLEGG NR 01.3 - DBO - HRM-SD-WBA-005-2019 - EMERGENCY PREPAREDNESS ANALYSIS - OPERATIONAL PHASE - REV. 02 - DATO 01.11.2019 - DOCS-2645825.pdf
 VEDLEGG NR 01.4 - DBO - 550-142-S-RA-006 - EPA AT CONSTRUCTION PHASE REPORT - REV. Z1 - DATO 26.11.2015 - DOCS-2645826.pdf

VEDLEGG NR 02.1 - DBO - L4-MODU-DBO-E-MA-101 - EMERGENCY RESPONSE PLAN DBO - REV. 7 - DATO 20.10.2024 - DOCS-2645827.pdf

VEDLEGG NR 03.1 - DBO - DEEPSEA BOLLSTA STATION BILL - DATO 28.09.2022 - DOCS-2645828.pdf

VEDLEGG NR 04.1 - DBO - 2597202 - INTERNAL EMERGENCY PREPAREDNESS AUDIT 2024 - DATO 29.10.2024 - DOCS-2645829.pdf
 VEDLEGG NR 04.2 - DBO - 234291 - ANNUAL EMERGENCY PREPAREDNESS AUDIT (2024) - DATO 25.09.2024 - DOCS-2645830.pdf
 VEDLEGG NR 04.3 - DBO - 2645831 - DBO - ANNUAL EMERGENCY PREPAREDNESS AUDIT - 24.09.2025 - DOCS-2645831.pdf

VEDLEGG NR 05.1 - DBO - RMC0500469-R2 - DEEPSEA BOLLSTA -ESCAPE, EVACUATION AND RESCUE ANALYSIS (EERA) - REV. 02 - DATO 21.01.2025 - DOCS-2645833.pdf
 VEDLEGG NR 05.2 - DBO - RMC0500469-R2 - DEEPSEA BOLLSTA - ESCAPE, EVACUATION AND RESCUE ANALYSIS (EERA) - REV. 01 - DATO 08.11.2022 - DOCS-2645834.pdf
 VEDLEGG NR 05.3 - DBO - 550-142-S-RA-007 - ESCAPE, EVACUATION AND RESCUE ANALYSIS (EERA) REPORT (FOR 2620) - REV. 3 - DATO 17.12.2015 - DOCS-2645835.pdf

VEDLEGG NR 06.1 - DBO - L3-MODU-ALL-HR-JD-003-020 - JOB DESCRIPTION - OFFSHORE INSTALLATION MANAGER - REV. 2 - DATO 10.01.2023 - DOCS-2646748.pdf
 VEDLEGG NR 06.2 - DBO - L3-MODU-ALL-HR-JD-003-016 - JOB DESCRIPTION - CHIEF MATE-MARINE SECTION LEADER - REV. 5 - DATO 10.02.2022 - DOCS-2646745.pdf
 VEDLEGG NR 06.3 - DBO - L3-MODU-ALL-HR-JD-003-025 - JOB DESCRIPTION - SAFETY OFFICER-SUPERVISOR - REV. 5 - DATO 18.12.2024 - DOCS-2646746.pdf
 VEDLEGG NR 06.4 - DBO - L3-MODU-ALL-HR-JD-003-041 - JOB DESCRIPTION - NURSE-QHSE COORDINATOR - REV. 2 - DATO 24.04.2024 - DOCS-2646747.pdf