



Revisjonsrapport

Rapport	
Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter SUT tilsyn med styring av beredskap på Songa Endurance	Aktivitetsnummer 415006002

Gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig	<input type="checkbox"/> Begrenset	<input type="checkbox"/> Strengt fortrolig
<input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet	<input type="checkbox"/> Fortrolig	

Involverte	
Hovedgruppe T-F	Oppgaveleder Anne Marit Lie
Deltakere i revisjonslaget Jan Erik Jensen, Anne Marit Lie	Dato 14.1.2016

1 Innledning

Aktiviteten ble gjennomført som et møte den 15.12.2016 på Songa sine kontorer på Forus og gjennom samtaler med utvalgt personell.

2 Bakgrunn

Tilsynet inngår som del av vår behandling av innsendt søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

3 Mål

Målsettingen med aktiviteten var å verifisere at styringssystem og bakenforliggende analyser relatert til beredskap for Songa Endurance er i henhold til relevante krav i petroleumregelverket. System for erfaringsoverføring mellom prosjektene og status på tidligere beredskapstilsyn ble også fulgt opp.

4 Resultat

Songa presenterte kort beredskapsanalyse, oversikt over beredskapskompetanse blant innsatslag og beredskapsledelse, system og plan for opplæring/familiarisering av beredskapspersonell og system og plan for trening og øvelser.

Det ble ikke avdekket avvik knyttet til styring av beredskap under tilsynet, men det er identifisert noen forhold med potensiale for forbedring. Detaljer om forbedringspunkt er gitt i kapittel 5.

Tilsynet var godt tilrettelagt og både presentasjoner, intervjuer og samtaler viste stor grad av åpenhet.

5 Observasjoner

Ptil's observasjoner deles generelt i to kategorier:

- Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
- Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

5.1 Avvik

Ptil identifiserte ikke noen avvik under tilsynet.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 MOB trening og øvelser

Forbedringspunkt:

Begrenset grad av MOB trening og øvelser.

Begrunnelse:

Gjennom samtaler og dokumentasjon kom det frem at det i begrenset grad har vært trening og øvelser som involverer utsetting, opptak og bruk av MOB båt og i tillegg håndtering av pasient fra MOB båt.

Krav:

Aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser, første ledd, jf § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, punkt b) og c)

5.2.2 Oppfølging av beredskapsanalysen

Forbedringspunkt:

Oppfølging av og kjennskap til sentralt innhold i beredskapsanalysen

Begrunnelse:

Anbefalingene i beredskapsanalysen har vært tilgjengelige i flere måneder, men gjennom samtaler får en inntrykk av at nøkkelpersonell ikke nødvendigvis har kjennskap til utestående aksjoner eller begrensingers gitt i beredskapsanalysen. Det var bl.a. lite kjennskap til ytelseskrav satt til beredskapspersonell, som en operasjonell og organisatorisk barriere.

Krav:

Styringsforskriften § 15 om informasjon, andre ledd
Styringsforskriften § 5 om barrierer, fjerde og femte ledd

6 Andre kommentarer

Songa har tatt i bruk et nytt system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av trening og øvelser blant innsatspersonell og beredskapsledelse. Vi anser systemet å være et positivt bidrag til styring av kompetanse for beredskapsorganisasjonen. Bl.a. skal systemet sikre at hver enkelt person i beredskapsorganisasjonen får minst én treningsøkt per oppholdsperiode for hver beredskapsrolle.

7 Deltakere fra Petroleumstilsynet

Jan Erik Jensen - beredskap

Anne Marit Lie - beredskap (oppgaveleder)

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

END-018-06-001 Emergency Preparedness Analysis for Songa Endurance

END-018-08-001 Station Bill for Songa Endurance

END-016-28-001 Songa Endurance Organisation Chart

Nor-018-02-002 Emergency training, drills and exercises

Synergi case no. 9727 – Emergency Preparedness Analysis recommendations

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.