



PETROLEUMSTILSYNET

TRANSOCEAN SERVICES AS

Postboks 8200

4068 STAVANGER

Vår saksbehandler

Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2022/604/JSO

04.07.2022

Rapport etter samordnet tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Transocean Equinox

I perioden 6.-12.5.2022 førte vi sammen med Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Transocean Equinox.

Rapporten vår er lagt ved.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.

Flaggstatsmyndighet for innretningen er Sdir og DSB (elektriske anlegg). Avvik er også relevante ift. maritime bestemmelser. Vi ber om at Sdir og DSB settes som kopimottaker på deres svar til rapporten.

Sdir og DSB har sendt sine rapporter separat. Disse rapportene inneholder beskrivelse av avvik, som også er avvik fra rammeforskriften (RF) § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs. Som en følge av dette ber vi om å være kopimottaker på korrespondanse med Sdir og DSB knyttet til oppfølging av avvik og pålegg som fremkommer i disse rapportene.

Vi ber om svar på dette brevet innen 29.8.2022. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en uke etter dette brevets dato.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2

Kopi til:

Sjøfartsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap

Pb. 2222

Postboks 318

Haugesund

KRISTIANSAND S