

## Rapport etter tilsyn

| Rapport                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rapporttittel                                                               | Aktivitetsnummer |
| <b>Tilsynet med Føn Energy Service - oppfølging av sakkyndig virksomhet</b> | 349000002        |
|                                                                             | Saksnummer       |
|                                                                             | 2025/414         |

| Gradering                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Offentlig <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet |

| Involverte                 |              |
|----------------------------|--------------|
| Hovedgruppe                | Oppgaveleder |
| A-3                        |              |
| Deltakere i revisjonslaget | Dato         |
|                            | 3.9.25       |

### 1 Innledning

Vi førte tilsyn i form av en revisjon med Føn Energy Service sin oppfølging av sakkyndig virksomhet den 28. mai 2025.

### 2 Bakgrunn

Tilsynet ble utført som et kontortilsyn hvor fokus var rettet mot utførelse av sakkyndig virksomhet og kompetanse knyttet til denne.

### 3 Mål

Målet med oppgaven var å verifisere hvordan Føn Energy Service ivaretok oppgaven som uavhengig sakkyndig virksomhet innenfor materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Tilsynet skulle også verifisere hvordan Føn Energy Service sikret nødvendig kompetanse til utførende kontrollører innen sakkyndig virksomhet som har sine oppgaver innen petroleumsvirksomheten.

### 4 Resultat

Føn Energy Service er sertifisert gjennom ASAS Sertifisering AS for å utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr og løfteinnretninger. Kvalitetssikringssystemet til Føn Energy Service er ISO 9001.

Tilsynet ble kun basert på aktiviteter tilknyttet petroleumsvirksomheten innen offshore og på landanlegg. For aktiviteten mot petroleumsvirksomheten viste Føn Energy Service til NORSOK standard R003N og NORSOK standard R005N som norm.

Tilsynet ble utført som et kontortilsyn i Føn Energy Service sine lokaler i Tananger som også er selskapets hovedkontor.

Det ble observert følgende forbedringspunkt i forbindelse med tilsynet:

5.2.1 Kompetanse

5.2.2 Oppfølging av styringssystem

## 5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

*Avvik:* Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

*Forbedringspunkt:* Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

### 5.1 Avvik

Det ble under tilsynet ikke påvist avvik.

### 5.2 Forbedringspunkt

#### 5.2.1 Kompetanse

##### **Forbedringspunkt**

Det kan synes som om det var mangelfull sikring av at personellet til enhver tid hadde den kompetansen som var nødvendig for å kunne utføre kontrollaktivitetene.

##### **Krav**

*Teknisk og operasjonell forskrift §50 og aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse  
Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 om kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr  
og anlegg*

##### **Begrunnelse**

Ut fra dokumenter fremlagt samt fra intervjuer kom det frem at det ikke var et system for å dokumentere kompetanse når en person skulle bemyndiges til kontrollør. Vi ble fortalt at dette ble gjort i form av en muntlig samtale mellom kontrollør og faglig leder.

Det kom også frem at det ikke var et dokumentert system for produktspesifikk opplæring på det enkelte arbeidsutstyr, eksempelvis forskjellige kraner fra forskjellige produsenter. Det ble informert om at også dette ble gjort i form av en muntlig samtale mellom kontrollør og faglig leder.

## 5.2.2 Oppfølging av styringssystem

### Forbedringspunkt

Det kan synes som om det var mangelfull oppfølging av elementer i styringssystemet for å sikre at systemet fungerte etter hensikten, og at det var et forsvarlig sikkerhetsnivå.


### Krav

*Styringsforskriften §21 om oppfølging*

### Begrunnelse

Ut fra dokumenter fremlagt og fra intervjuer kom det frem at det var avvik mellom prosedyrer og sjekklister. Eksempelvis sjekkliste for G8 Lastebilkran der det manglet sjekkpunkt for støtteben og foldet kran. Dette var imidlertid ivarettatt i prosedyren.

## 6 Deltakere fra oss



## 7 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

Management system manual FON-MAN-HSEQ-1 HSEQ  
 HSE Manual FON-MAN-HSEQ-2  
 Organisasjonskart Sakkyndig virksomhet  
 Prosedyre for sakkyndig virksomhet  
 Oppfølging av sakkyndig virksomhet - Føn Energy Services  
 Oppdatert kompetansmatrise - 15.05.2025  
 83472-2 Technical Report HC-16775  
 83472-3 Technical Report HC-16776  
 83472-1 Technical Report HC-16777  
 BKL0202-14 Prosedyre for sakkyndig kontroll Bro Travers og Portalkraner  
 BKL0202-18 Prosedyre sakkyndig kontroll G8 Lastebilkran  
 BKL0202-19 Prosedyre sakkyndig kontroll G7 Vinsjer spill og taljer  
 Sjekkliste G4 Bro og traverskran kontroll - 110-014371  
 Sjekkliste G07 - Lufttalje med løpekatt - 114380-10-1 (73-MB-012)  
 Sjekkliste G8 Lastebilkran  
 Kontrollkort G4 Bro og traverskran kontroll - 110-014371  
 kontrollkort G07 - Lufttalje med løpekatt - 114380-10-1 (73-MB-012)

## Vedlegg A

### Deltakerliste