



# Tilsynsrapport

<b>Rapport</b>	
Rapporttittel <b>Revidert rapport etter tilsyn med Equinor UPN – Ansvar, kompetanse og vedlikehald av alarmhandteringssystema i kontrollrom på innretningar i Drift Nord - Aktivitet 001000263</b>	Aktivitetsnummer 001000263

<b>Gradering</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg	<input type="checkbox"/> Begrensa	<input type="checkbox"/> Strengt fortrolig
<input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet	<input type="checkbox"/> Fortrolig	

<b>Innvolverte</b>	
Hovedgruppe T-1	Oppgåveleiar Arne Halvor Embergsrud
Deltakarar i revisjonslaget Linn Iren Vestly Bergh, Elisabeth Vaagen, Arne Halvor Embergsrud, Kristian Solheim Teigen og Asbjørn Ueland	Dato 14.01.2022

## 1 Innleiing

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Equinor UPN Driftsenhet Nord si oppfølging av ansvar, kompetanse og vedlikehald av alarmhandteringssystem i kontrollromma på plattformene Aasta Hansteen, Norne, Åsgard A/B, Kristin og Heidrun.

Tilsynet blei utført ved gjennomgang av etterspurde dokument og oppfølgingsmøte 29.10.2021.

## 2 Bakgrunn

Petroleumstilsynet har dei siste åra hatt ein del tilsyn med oppfølging av alarmsystem, både på boreinnretningar, landanlegg og på produksjonsinnretningar der vi har avdekkja at alarmsistema ikkje møter selskapa sine krav. Vidare har vi i andre tilsyn sett at det er høge alarmrater og mange ståande alarmer. Dette tyder på at det kan være manglar både ved oppfølginga av systema og forståinga av kva verknader høge alarmrater og mange stående alarmer kan ha på arbeidstilhøva for operatørane i kontrollromma.

I 2021 gjennomfører vi tilsyn med kontrollromma på dei fleste norske innretningar og anlegg.

### **3 Mål**

Målet med denne oppgåva er å verifisere at operatørane følger opp alarmsystema og arbeidstilhøva for operatørane i kontrollromma i samsvar med regelverk og selskapa sine interne krav.

### **4 Resultat**

#### **4.1 Generelt**

Alarmratene i kontrollromma på innretningane i Equinor UPN Driftsenhet Nord er jamt over i samsvar med selskapet sine måltal.

Talet for ståande alarmer er langt over måltala. Det er vist til manglande verktøy for analyse som grunn til manglande oppfølging av stående alarmer.

Selskapet hadde mangelfulle vurderinger av perceptuelle og kognitive begrensingar inkludert den totale arbeidsbelastninga for kontrollromsoperatørane.

### **5 Observasjonar**

Vi har med to hovudkategoriar av observasjonar:

**Avvik:** Observasjonar der vi *påviser* brot på/manglande oppfylling av regelverket.

**Forbetringspunkt:** Observasjonar der vi *meiner å sjå* brot på/manglande oppfylling av regelverket, men ikkje har nok opplysningar til å kunne påvise det.

#### **5.1 Avvik**

##### **5.1.1 Mangelfull oppfølging av alarmsystema**

Omfanget av nye og ståande alarmer gjer at det kan være krevjande å forstå og handtere avvik og faresituasjonar som oppstår.

#### **Avvik**

Dokumentasjonen som vi har fått for oppfølginga av alarmsystema tyder på at det er vesentlege manglar i måten dette vert gjort.

#### **Grunngjeving**

##### Åsgard A:

Omfanget av ståande alarmer er vesentleg høgare enn måltalet, også for alarmer med høgaste prioritet. Det er heller ikkje dokumentert at det er eit systematisk arbeid for å redusere omfanget.

### Åsgard B:

Verktøya som Åsgard B har for å følgje opp alarmrater gir ikke konsistent informasjon. Trendkurve pr 10 minutt glidande vindu gir vesentleg lågare tal enn rapporten fra statistikkanalysen. Vidare er omfanget av stående alarmer er vesentleg høyare enn måltalet, også for alarmer med høgaste prioritet. Det er heller ikke dokumentert at det er eit systematisk arbeid for å redusere omfanget.

### Heidrun:

Omfanget av stående alarmer er vesentleg høyare enn måltalet, også for alarmer med høgaste prioritet. Det er heller ikke dokumentert at det er eit systematisk arbeid for å redusere omfanget.

### **Krav**

*Innretningsforskrifta § 21 om menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon*

*Innretningsforskrifta § 34a om kontroll- og overvåkningssystemer*

## **5.1.2 Mangelfulle analyser av arbeidsmiljøet i kontrollrommet**

### **Avvik**

Selskapet hadde ikke gjennomført nødvendige analyser som sikrar eit forsvarleg arbeidsmiljø og gir støtte ved val av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løysningar.

### **Grunngjeving**

#### Aasta Hansteen og Kristin:

Equinor kunne ikke dokumentere at det var gjennomført analyser som sikrar forsvarlege vurderingar av den totale arbeidsbelastning samt kognitive og perceptuelle begrensningar for personellet i kontrollromma.

#### Åsgard A og Norne:

Det var gjennomført relevante analyser i 2010 og 2012, men kunne ikke vise til analyser av nyare dato. Tiltak og endringar i roller og arbeidsforhold som er gjort etter dette, er ikke blitt vurdert.

#### Heidrun:

Selskapet kan ikke dokumentere at det er gjort analyser som sikrar forsvarlege vurderingar av total arbeidsbelastning samt kognitive og perceptuelle begrensninger. Human Factor summary rapport som er gjort i samband med installasjon av Dvalin tie-in vurderer ikke heile arbeidsbelastninga i kontrollrommet.

#### Felles for alle:

WEHRA for innretningsnivå er ein grovkartlegging og kan ikke erstatte fagleg detaljert kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet.

**Krav:**

*Styringsforskrifta § 18 om analyse av arbeidsmiljøet*

## 5.2 Forbetringspunkt

### 5.2.1 Innsamling, bearbeiding og bruk av data

#### Forbetringspunkt

Selskapet kunne ikke dokumentere å ha sikra at data om alarmbelastning blir brukt til å overvake og kontrollere operasjonelle og organisatoriske forhold på kontrollrom.

#### Grunngjeving

Selskapet kunne ikke dokumentere at relevante data slik som alarmbelastning, kunnskap fra HF-analyser, inkludert kognitive og perceptuelle forhold var tatt med eller blei sett i samband med arbeidsmiljøkartleggingane.

#### Krav

*Styringsforskrifta § 19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data jf. Aktivitetsforskrifta § 33 om tilrettelegging av arbeid*

## 6 Andre kommentarar

### Ståande alarmer – Aasta Hansteen

På Aasta Hansteen er det mange stående alarmer. For å kome ned til kravet er det 19.08.2020 etablert ein intern dispensasjon, 208298. I dispensasjonen blir det vist til at omfanget av stående alarmer er for høgt. Den dokumentasjonen vi har fått synes å stadfeste at omfanget av stående alarmer varier lite. Dispensasjonen er utvida frå 11.08.2021 til 25.10.2022.

### Ståande alarmer – Norne

Norne har i oppfølging av pålegg av 15.02.21 gjort greie for planar for implementering av dynamisk alarmhandtering. Det er venta at dette vil redusere omfanget av stående alarmer til nærmere halvparten. I følgje prosjektplanen som vart vist er denne aktiviteten planlagt ferdig i desember 2022.

## 7 Deltakarar frå oss

Arne Halvor Embergsrud,	Fagområde prosessintegritet, (oppgåveleiar)
Linn Iren Vestly Berg,	Fagområde arbeidsmiljø,
Elisabeth Vaagen,	Fagområde arbeidsmiljø,
Kristian Solheim Teigen,	Fagområde prosessintegritet,
Asbjørn Ueland,	Fagområde prosessintegritet.

## **8 Dokument**

Følgjande dokument vart nytta under planlegging og gjennomføring av aktiviteten:

Heidrun:

- Heidrun - Brev Informasjon til Ptil - Heidrun.pdf
- Heidrun - TR1494 version 4.01.pdf
- Heidrun - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Kristin:

- Kristin - Brev Informasjon til Ptil - Kristin.pdf
- Kristin - TR1494 version 4.01.pdf
- Kristin - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Norne:

- Norne - Brev informasjon til Ptil - Norne.pdf
- Norne - TR1494 version 4.01.pdf
- Norne - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Åsgard A:

- Åsgard A - Brev Informasjon til Ptil.pdf
- Åsgard A - TR1494 version 4.01.pdf
- Åsgard A - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Åsgard B:

- Åsgard B - Brev Informasjon til Ptil.pdf
- Åsgard B - Nåanalyse av Åsgard B ver 2.2 Final.pdf
- Åsgard B - TR1494 version 4.01.pdf
- Åsgard B - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Aasta Hanstenn:

- Aasta Hansteen - Brev Informasjon til Ptil.pdf
- Aasta Hansteen - TR1494 version 4.01.pdf
- Aasta Hansteen - Vedlegg OM101.08.06\_Analyse av alarmer i SKR\_v1.14.pdf

Felles:

- Møtereferat 29.10.2021 - Drift Nord Ptil.pdf
- Vedlegg 1 - Presentasjon Drift Nord møte med Ptil – Tilsyn alarmhåndtering 29.10.2021.pdf
- Vedlegg 2. Svar på spørsmål i møte 29.10.2021.pdf
- Vedlegg 3 Situation analysis of Åsgard A central control room\_260209.pdf
- Vedlegg 4 HD - Human Factor Summary Report AE-S-RE-027\_A1.0\_2.pdf

## **Vedlegg A**

Oversikt over deltakare på oppfølgingsmøte.