



PETROLEUMSTILSYNET

Likelydende brev - se vedlagt adresseliste

Vår saksbehandler
Rolf Henning Hinderaker

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2009/376/RHH/OJN/Thu

Dato
26.3.2009

Rørkomponenter med kvalitetsavvik i dupleks stål

StatoilHydro har gjort Petroleumstilsynet (Ptil) kjent med kvalitetsavvik på visse rørkomponenter i dupleks stål fra en leverandør. Rørkomponentene møter ikke kravene til materialegenskaper for slagseighet. Kvalitetsavviket framkommer ikke på materialsertifikatene og kan medføre økt risiko for sprøbrudd. Årsaken til kvalitetsavviket er feil under varmebehandling.

Det er avdekket at leveranser av rørkomponenter med dette kvalitetsavviket har pågått siden starten av 2006. De fleste rørkomponentene er levert av grossister. Vi har grunn til å tro at tilsvarende materiell er levert til flere operatørselskaper, redere og entreprenører.

Ptil ber om at alle selskaper undersøker om det påpekte kvalitetsavviket forekommer på sine innretninger og anlegg.

Dersom det avdekkes rørkomponenter med mulig kvalitetsavvik, ber vi om at det lages en vurdering av risikoforhold og iverksettes kompenserende tiltak.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rolf H. Hinderaker, tlf. 51876762, e-post: rolf-h.hinderaker@ptil.no

Ptil ber om svar på dette brevet innen 17.4.2009.

Med hilsen

Anne Vatten e.f.
tilsynsdirektør

Rolf H. Hinderaker
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: Adresseliste

Kopi:

Oljeindustriens Landsforening OLF, Postboks 8065 Postterminalen, 4068 Stavanger

Norsk Industri, Postboks 7072 Marjorstua, 0306 Oslo

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Norges Rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo