


Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler



Deres ref.
2024-021902

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Havtil 2024/641/OTJ

Dato
21.11.2024

Pålegg og revidert rapport etter gransking av uønsket hendelse 17.4.2024 - Brann og røyk i tank på Statfjord A - Aktivitet 001037079

Den 17.4.2024 oppstod det en brann i innløpsseparator CD2101 i forbindelse med revisjonsstans på Statfjord A. Havindustritilsynet (Havtil) besluttet å granske hendelsen 23.4.2024. Granskingsrapporten vår er lagt ved. Årsaken til brannen var selvantennelse av jernsulfid som ble eksponert for atmosfærisk oksygen. En tilsvarende hendelse inntraff på Snorre B i 2019.

Gjennom granskingen har vi påvist alvorlige brudd på regelverket knyttet til formidling av nødvendig informasjon om risiko for jernsulfid slik at hendelsen kunne vært unngått, og håndtering av denne risikoen gjennom styrende dokumenter og planlegging/sikkerhetsmessig klarering av aktivitet, jf. avvik 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 og 8.1.4 i rapporten. Vi viser til varsel om pålegg 31.10.2024 samt Equinors kommentarer til varselet, mottatt 13.11.2024, og gir med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Equinor å:

- 1. Kartlegge hvilke elementer i Equinors styringssystem som er relevante knyttet til identifisering og håndtering av jernsulfidrisiko, samt foreta en egenbedømmelse av om de relevante elementene i styringssystemet fungerer etter hensikten, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging første ledd jf. aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer andre ledd.*
- 2. Kartlegge hvilke system som er etablert på Statfjord A for å ivareta formidling av nødvendig informasjon om risiko for jernsulfid til relevante brukere til rett tid forbindelse med planlegging av aktiviteter, jf. styringsforskriften § 15 om*

informasjon tredje ledd jf. andre ledd, jf. aktivitetsforskriften 29 om planlegging første ledd.

- 3. Identifisere, vurdere, og iverksette tiltak for å sikre at nødvendig informasjon om risiko for jernsulfid blir formidlet til relevante brukere til rett tid i forbindelse med planlegging av aktiviteter, og at relevante styrende dokumenter for håndtering av risiko for jernsulfid er kjent i Equinor, jf. styringsforskriften § 15 om informasjon andre ledd, jf. aktivitetsforskriften § 29 om planlegging første ledd jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger, andre ledd bokstav b, jf. styringsforskriften 22 om avviksbehandling andre ledd.*

Fristen for å etterkomme pålegget del 1 og 2 er 21.2.2025.

Frist for å etterkomme del 3 av pålegget er 20.6.2025.

Vi skal ha melding når de respektive delene av pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for pålegget. Vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensiale for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.

Vi ber om svar på dette brevet innen 21.2.2025. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Rapporten blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 3