

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel Tilsynsrapport etter markedstilsyn - Tubing hanger running tool	Aktivitetsnummer 9921010
Gradering	
<input type="checkbox"/> Offentlig	<input type="checkbox"/> Begrenset
<input type="checkbox"/> Uten tatt offentlighet	<input type="checkbox"/> Fortrolig
<input type="checkbox"/> Strengt fortrolig	
Involverte	
Hovedgruppe Markedstilsyn	Oppgaveleder Sigmund Andreassen
Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Lars Melkild, Sigmund Andreassen	Dato 22.06.2022

1 Innledning

Det ble gjennomført et reaktivt markedstilsyn av «Tubing hanger running tool» serie nr. 19074-1-1

Markedstilsynet ble gjennomført hos FMC Kongsberg Subsea AS den 14. juni 2022.

2 Bakgrunn

Forordning (EU) 765/2008 om markedstilsyn og produktsamsvar er gjennomført i EØS-vareloven. Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i det indre marked.

Forordningene om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett gjennom EØS-vareloven.

Petroleumstilsynet er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver, blant annet forskrift om maskiner, forskrift om trykkpåkjent utstyr og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriftene gjelder også for produkter til bruk i petroleumsvirksomhet innenfor EØS-området på landanlegg og på permanent plasserte innretninger til havs.

Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge. Markedsovervåking gjennomføres

ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.

I forbindelse med hendelse om bord på West Bollsta 17 februar 2022 med en Tubing Hanger med part nr. P2000059077 serie nr. 19074-1-1 som falt ned på boredekk, har Petroleumstilsynet foretatt et reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produktet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav i henhold til utstedt samsvarserklæring dokument nr. RPT20050222.

3 Mål

Formålet med markedstilsynet var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav i forskrift om maskiner.

4 Resultat

Tilsynet ble gjennomført med dokumentgjennomgang, presentasjoner av teknisk dokumentasjon og intervjuer.

4.1 Generelt

Markedstilsynet har lagt vekt på oppfølging av forskrift om maskiner:

- § 8. om omsetning og levering av maskiner
- § 10. om prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner.

Vi ble under tilsynet vist grunnlagene for teknisk dokumentasjon og risikovurderinger av «Tubing hanger running tool»

4.2 Funn

Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med markedstilsynet. Det ble påvist et forbedringspunkt i forbindelse med informasjon i bruksanvisning.

5 Observasjoner

Vi har to hovedkategorier av observasjoner:

Avvik: Observasjoner der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylning av regelverket.

Forbedringspunkt: Observasjoner der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylning av regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

Der er ikke påvist avvik

5.2 Forbedringspunkt

5.2.1 Informasjon i bruksanvisning.

Forbedringspunkt

Mangelfull beskrivelse av relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i henhold til krav i vedlegg I del 1.7.4. i forskrift om maskiner.

Mangelfull brukerinformasjon i bruksanvisning for «Tubing hanger running tool» da kun deler av bruksanvisningen var oversatt til norsk.

Begrunnelse

Ved gjennomgang av dokument OPR20050219 og THI20047572 ble det registrert at krav til bruksanvisning og innhold i bruksanvisning ikke var tilstrekkelig dekket. Det manglet konkret informasjon om nødvendig opplæring, nødvendig kontroll og vedlikehold. Informasjon omkring farer ved løfteoperasjoner var mangelfullt beskrevet. Det var blant annet ikke beskrevet løfting fra horisontal til vertikal posisjon. I tillegg var ikke maskin, utstyr, merking og samsvarserklæring gjengitt. Vi ble informert om at noe av informasjonen var tilgjengelig i interne prosedyrer.

«Tubing hanger running tool» var satt i omsetting i Norge, men bruksanvisning var utarbeidet på engelsk. Deler av bruksanvisningen var oversatt til norsk..

Bruksanvisning skal utarbeides på det offisielle EØS-språket maskinen blir omsatt i eller tas i bruk.

Krav

Forskrift om maskiner § 8 om omsetting og levering av maskiner. avsnitt a og c.

6 Andre kommentarer

Ingen andre kommentarer

7 Deltakere fra oss

Sigmund Andreassen	Logistikk og beredskap	(oppgaveleder)
Lars Melkild	Logistikk og beredskap	
Ola Heia	Boring og brønnteknologi	

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- Dok. nr. RPT2005022
- Dok. nr. OPR20050219
- Dok. nr. THI20047572
- DNV-GL sertifikat N141Z49S

Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell