

Island Drilling Company AS

Sandslimarka 61

5254 Sandsli

Vår saksbehandler



Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt i svar)

2025/1765/TFO

Dato

16.01.2026

Pålegg etter tilsyn med sikker drift og vedlikehold på Island Innovator

I perioden 06.01.2026 - 08.01.2026 førte vi tilsyn med sikker drift og vedlikehold på Island Innovator. Tilsynet omfattet Island Drilling sin driftsorganisasjon på land, og vi vurderte blant annet:

- Sikker operasjon og vedlikehold
- Vedlikehold av SUT
- Kapasitet og kompetanse relatert til sikker bruk og vedlikehold av utstyr om bord
- Trening- og øvelse i håndtering av brønnkontrollsituasjoner med søkelys på kjennskap til, operering- og oppfølging av relevant utstyr
- Systemer og tiltak for å forebygge fallende gjenstander
- Oversikt over svekkelser, avvik, kompenserende tiltak og restrisiko
- Kontroll med sikkerhetskritisk utstyr som inngår i en barriere mot brønnkontrollhendelser og dermed storulykke

Vi utførte tilsynet i form av dokumentgjennomgang, presentasjoner, intervjuer, gjennomganger i vedlikeholdssystem og andre relevante styringssystemer.

Eksempelvis:

- Demonstrasjon og verifikasjon i styringsverktøy relatert til trening og øvelse med eksemplifisering knyttet til tema for tilsynet.
- Demonstrasjon og verifikasjon i styringsverktøy relatert til vedlikeholdsstyring overordnet og med eksemplifisering knyttet til tema for tilsynet
- Demonstrasjon og verifikasjon i system for isolering av systemer og utstyr

- Demonstrasjon og verifikasjon i system for regulering av arbeid (PTW)

Verifikasjoner om bord på innretningen vil bli gjennomført når innretningen er satt i operasjon og rapport etter tilsynet vil da bli utarbeidet.

Tilsynet har så langt vist at deler av Island Drillings styringssystem for vedlikehold, gjennomførte analyser for vedlikehold og vedlikeholdsprogram ikke møter regelverkets krav.

Island Drilling fikk samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Island Innovator i 2019, på bakgrunn av myndighetens oppfølging av aktøren og informasjon som dere ga om innretningen og de organisatoriske forholdene. Fortsatt bruk av en samsvarsuttalelse forutsetter at grunnlag, forutsetninger og angitte forhold i uttalelsen for øvrig følges opp og vedlikeholdes. Dersom forutsetningene for samsvarsuttalelsen endrer seg, eller uttalelsen bygger på feilaktige opplysninger, faller samsvarsuttalelsen bort, jf. veiledningen til rammeforskriften § 25. Sett hen til usikkerheten knyttet til at innretningen har vært utenfor norsk sokkel i en lang periode, og de avvik fra regelverket som er avdekket i dette tilsynet, vil vi fremover gjennomføre ulike aktiviteter for å kunne vurdere hvorvidt vilkårene for å opprettholde SUT fortsatt er til stede for Island Innovator.

Intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjoner i styringssystemer viste at:

- Samsvarsmåling mot aktivitetsforskriften §46 om klassifisering var ikke utført.
- Selskapet følger ikke egne krav om å evaluere vedlikeholdet og systemet for styring av vedlikehold nedfelt i selskapets dokument «L3-MM-MA-001 MAINTENANCE MANUAL».
 - Selskapet kunne blant annet ikke legge fram års- eller månedsrapporter for vedlikehold etter at dokumentet ble utgitt i 2019
- Ikke alt utstyr og systemer på innretningen var identifisert i styringssystemet for vedlikehold.
- Utstyr i styringssystemet for vedlikehold var ikke klassifisert i henhold til NORSOK Z-008 som selskapet legger til grunn.
 - Over 36000 utstyrstag var ikke klassifisert med hensyn på sikkerhet
 - Vedlikeholdssystemet mangler informasjon om hoved-, subfunksjon og redundansgrad
- Vedlikeholdsanalysene som ligger til grunn for vedlikeholdsprogrammet var ikke tilgjengelig eller kjent for personell som har en rolle i vedlikeholdsstyringen.
- Vedlikeholdsdata blir ikke samlet inn i henhold til ISO 14224 for å sikre nødvendig effekt av vedlikehold og pålitelighet på utstyr og systemer, slik selskapet legger til grunn.

- Systemet for innrapportering av behov for endring i vedlikeholdssystemet, "change request", blir ikke brukt. Endringer blir gjort uten at dette registreres i noe system.
- Faktisk ytelse på barrierelementer i henhold til egne ytelseskrav kunne ikke vises i styringssystemet for vedlikehold eller i annet system.
- Relevant personell hadde ikke tillitt til at barrierepanelet viste reell status for barrierene. Det var ikke kjent hvilke data som dannet grunnlag for status for barrierene i panelet.

Vi viser til varselet om pålegg datert 14.1.2026. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegger vi Island Drilling å:

1. Gjennomgå og dokumentere:

- a) at samsvarsmåling av styringssystemet med tilhørende arbeidsprosesser mot aktivitetsforskriften §45-§49 er utført, jf. styringsforskriften §21 om oppfølging*
- b) at systemer og utstyr på innretningen er klassifisert, jf. aktivitetsforskriften §46 om klassifisering*
- c) at sviktmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko forebygges systematisk ved hjelp av et vedlikeholdsprogram, jf. aktivitetsforskriften §47 om vedlikeholdsprogram*
- d) at innsamling, bearbeiding og bruk av vedlikeholds- og pålitelighetsdata er etablert og at effekten av vedlikehold blir evaluert systematisk, jf. aktivitetsforskriften §49 om vedlikeholdseffektivitet og styringsforskriften §19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data*
- e) at det er kjent hvilke barrierer og barrierelementer som er ute av funksjon eller svekket, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer*

2. Presentere en tidfestet og forpliktende plan med aktiviteter for å oppfylle påleggets punkt 1 a) til e), jf. styringsforskriften § 12 om planlegging og § 22 om avviksbehandling

3. Identifisere og iverksette nødvendige kompenserende tiltak inntil pålegget er oppfylt, jf. styringsforskriften 22 om avviksbehandling

Frist for å etterkomme påleggets punkt 3 er før innretningen tas i bruk.

Frist for å etterkomme påleggets punkt 2 er 13. februar 2026.

Frist for å etterkomme påleggets punkt 1 vil fremgå av selskapets tidfestede plan, jf. påleggets punkt 2.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Energidepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.havtil.no.

Med hilsen

Ingvil Håland e.f.
tilsynsleder


sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Havindustritilsynet og har derfor ingen signatur