

**DEEPSEA ABERDEEN**

Rapport nr. 2021F504

Dato: 11.06.2021 rev a

LT saksnummer: 20/19356

Ptil aktivitetsnummer 405001008

FOR 2021-03-18 nr.815- Forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger

| Item | §   | Heading                                     | Text from regulations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non-conformity                                                                                                               | Coments from deck owner | Coments from CAA | Status |
|------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 1    | §3  | Journal                                     | <i>Rederiet skal føre journal som dokumenterer driften og bruken av helikopterdekket.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sjekklisten for klargjøring av helidekk ble ikke journalført/lagret.                                                         |                         |                  |        |
| 2    | §3  | Dokumentasjon, risikovurdering og opplæring | <i>(2) Følgende dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for helikopteroperatøren, og dokumentasjonen skal omfatte: e) et vedlikeholds- og reservedelssystem for helikopterdekket</i>                                                                                                                                                                                                              | Det kunne ikke dokumenteres at man hadde prosedyre for jevnlig tilstandskontroll av stropper og innfesting til landingsnett. |                         |                  |        |
| 3    | §5  | Helikopterdekkdata mv                       | <i>(1) Rederiet skal dokumentere og vedlikeholde data om helikopterdekket og andre data av betydning for flysikkerheten. Denne dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for helikopteroperatøren.</i>                                                                                                                                                                                              | DAB Helideck information sheet må oppdateres. Ny mal finnes på luftfartstilsynets hjemmeside.                                |                         |                  |        |
| 4    | §5  | Helikopterdekkdata mv                       | <i>(1) Rederiet skal dokumentere og vedlikeholde data om helikopterdekket og andre data av betydning for flysikkerheten. Denne dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for helikopteroperatøren.</i>                                                                                                                                                                                              | GA-tegninger og merkeplan må revideres slik at hindersektorer blir riktig.                                                   |                         |                  |        |
| 5    | §29 | Merking av hinder                           | <i>1) Faste hinder som befinner seg i 150° sektor eller langs dens grenselinje, eller som utgjør en fare for flyging, skal markeres med kontrastfarger og om nødvendig utstyres med faste røde hinderlys med lysstyrke minst 10 candela.</i>                                                                                                                                                       | Hjørne på bro merkes med kontrastfarge rundt hjørnet.                                                                        |                         |                  |        |
| 6    | §47 | Radiokommunikasjon sutstyr                  | <i>Flyttbar innretning med helikopterdekk skal, i tillegg til kravene etter § 7, jf. § 2, være utstyrt med a.to fastmonterte VHF/AM radiotelefonstasjoner, som skal kunne opereres fra et sted med oversikt over hele helikopterdekket, og et bærbart VHF/AM radiotelefonapparat til hvert medlem av helikopterdekkbemanningen til å kommunisere med helikoptre i frekvensområdet 118–137 MHz.</i> | Hjelm og radioutstyr kunne ikke brukes samtidig.                                                                             |                         |                  |        |
|      |     |                                             | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Side1 a.                                                                                                                     |                         |                  |        |

## DEEPSEA ABERDEEN

Rapport nr. 2021F504

Dato: 11.06.2021 rev a

LT saksnummer: 20/19356

Ptil aktivitetsnummer 405001008

FOR 2021-03-18 nr.815- Forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger

[illegible]