

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AKOFS Seafarer innen beredskap	Aktivitetsnummer 422001002
Gradering	
<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig	<input type="checkbox"/> Begrenset
<input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet	<input type="checkbox"/> Fortrolig
<input type="checkbox"/> Strengt fortrolig	
Involverte	
Hovedgruppe T-F	Oppgaveleder Anne Marit Lie
Deltakere i revisjonslaget Rita S. Husebø, Anne Marit Lie	Dato 26.05.2020

1 Innledning

I perioden 4.5 til 5.5.2020 førte vi tilsyn med AKOFS Offshore AS (AKOFS) sin styring og oppfølging av beredskap på AKOFS Seafarer.

Tilsynet er en del av saksbehandlingen i forbindelse med AKOFS sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for AKOFS Seafarer. Innretningen lå ved Myklebust verft i Gursken under tilsynet for klargjøring for drift på norsk sokkel.

Tilsynet ble gjennomført i form av møter, samtaler, videoklipp og intervju på Skype.

Tilsynet var godt tilrettelagt fra AKOFS side.

2 Bakgrunn

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for å følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i AKOFS sin søknad om SUT for innretningen.

AKOFS Seafarer har kontrakt med Equinor på norsk sokkel.

3 Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

4 Resultat

På grunn av situasjonene med COVID19 var det ikke mulig å gjennomføre fysiske verifikasjoner på AKOFS Seafarer. Styringssystemet for beredskap og status på familiarisering og trening av beredskapsorganisasjonen ble fulgt opp gjennom dokumentgjennomgang og intervjuer på Skype. Vi ble vist en oversiktsvideo av AKOFS Seafarer, men vi har ikke vært fysisk om bord.

Det ble identifisert et avvik i tilknytning til system for beredskapstrening.

5 Observasjoner

Vi har to hovedkategorier av observasjoner:

Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylging av regelverket.

Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylging av regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

5.1.1 System for trening av beredskapsorganisasjonen

Avvik

Det var noen mangler i system for oppfølging av trening av beredskapsorganisasjonen.

Begrunnelse:

AKOFS har etablert et system (KSM) for å registrere og sikre systematisk trening av beredskapsorganisasjonen offshore. Intervjuer og dokumentgjennomgang viste likevel visse mangler med beredskapstreningssystemet:

- Innretningsspesifikk beredskapstrening er ikke etablert, modulene i Norsk Olje og Gass brukes, men er ikke tilpasset innretningsspesifikt utstyr.
- Det er ikke implementert system for trening på stedfortrederrollen – denne type trening eller øvelse er ikke beskrevet i "annual program for drills and exercises 2020".
- Det er ikke etablert innhold eller ansvarlig for fallsikringstrening.
- Det er ikke trent på entring av livbåt og ytelseskrav for evakuering er ikke verifisert.

- Det er noen relativt trange områder på AKOFS Seafarer, og trening og kjennskap til disse områdene er viktig for å sikre kunnskap om tilgjengelige bårer og effektiv transport i krevende områder for bæretransport. Det var ikke trent på å håndtere båre i livbåt.

Krav:

Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser

6 Deltakere fra oss

Anne Marit Lie	Fagområde Logistikk & beredskap	(oppgaveleder)
Rita S. Husebø	Fagområde Logistikk & beredskap	

7 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- Emergency Preparedness Analysis (EPA) HSEQ-AKFS-RE-00002
- Emergency Preparedness Plan (EPP) GOV-3AKFS-S-PR-0014
- AKOFS Seafarer Station Bill
- Annual Program for drills and exercises GOV-3AKFS-S-PL-0001
- Gjennomføring av familiarisering og trening av beredskapsorganisasjonen
- PS 09 Emergency response system – GOV-3AKSF-OT-PL-0010
- GOV-3AKSF-H-PR-0004 Training Matrix – AKOFS Seafarer
- 501.002 - Lifeboat
- OJT Guideline, HR, Training & Competence Marine Operations, Lifeboat KISS800, SFI.No 501
- HSEQ-AKSF-PL-00005 – Stretcher Survey
- Stretcher Survey – Verificaton report after modifications to thruster rooms and staircase

Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell