



Revisjonsrapport

Rapport

Rapporttittel

Rapport etter tilsyn med Repsol som rettighetshaver i lisenser

Aktivitetsnummer

049000006

Gradering

☒ Offentlig☐ Begrenset☐ Strengt fortrolig☐ Unntatt offentlighet☐ Fortrolig

Involverte

Hovedgruppe

T-3

Oppgaveleder

Inger-Helen Førland

Deltakere i revisjonslaget

Inger H. Førland, Olav Hauso, Roger L. Leonhardsen og Hilda Kjeldstad

Dato

6.6.2017

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med Repsol Norge AS (Repsol) som rettighetshaver i utvinningstillatelser.

Tilsynet ble varslet i brev til Repsol 17. mars 2017, og et oppstartsmøte ble avholdt 21. mars der selskapet ble presentert for de emner Ptil ønsket belyst i tilsynsmøtet. Tilsynet ble avholdt i Repsols lokaler 9. mai 2017.

Repsol er et integrert olje- og gasselskap og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003. Selskapet kjøpte Talismans norske aktiviteter i 2015 og fikk økt sin portefølje og kompetanse i Norge. Selskapet er deltaker i 11 lisenser i drift, derav 6 egenopererte, og 14 lisenser innenfor leting, også der med 6 egenopererte.

Selskapet produserer ca. 26 000 fat pr. dag fra feltene på norsk sokkel, og er operatør for Gyda, Blane, Rev, Varg og Yme. De er rettighetshavere i blant annet Veslefrikk, Gudrun, Brage, Tambar Øst og Area A, og ca. 93 % av selskapets produksjon på norsk sokkel kommer fra ikke-opererte felt.

Den daglige drift av selskapets aktiviteter på norsk sokkel styres fra organisasjonen i Norge, men de mer strategiske beslutninger involverer morselskapet i Madrid. Selskapet har i dag 219 ansatte i Norge.

Repsol presenterte informasjonen på en god og strukturert måte i henhold til skissert plan i varselbrevet.

2 Bakgrunn

Ptil har i flere omganger ført tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelser for å verifisere at de ivaretar sin rolle og sitt ansvar. Tilsynet gjennomføres med enkeltselskaper, og Repsol har med sin portefølje av lisensandeler en betydelig aktivitet på norsk sokkel. De fikk en kraftig økning i og endring av sin portefølje i Norge ved oppkjøp av Talisman i 2015, og fikk samtidig en etablert driftsorganisasjon som representerer en stor del av den totale bemanningen i Norge.

Tilsynet hadde som utgangspunkt selskapets egne aktiviteter innenfor sentrale arbeidsmiljø- og sikkerhetsemner i forbindelse med deltakelse i feltene Brage, Veslefrikk og Gudrun.

3 Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Repsol har et styringssystem og en praktisk oppfølging av sin rolle i utvinningstillatelser (lisenser) som rettighetshaver i henhold til norsk regelverk, og at selskapet har en robust kompetanse og kapasitet.

4 Resultat

Tilsynet var godt forberedt og tilrettelagt, med informative presentasjoner. Selskapet representanter framsto aktive og med stort engasjement, og presenterte et strukturert og oversiktlig styringssystem.

Selskapet har dedikert ansvarlige for hvert felt med lang og bred erfaring, og har månedlige HMS-møter der alle «assets» blir gjennomgått.

Ptil har identifisert et forbedringspunkt om en mer strukturert tilnærming til hvordan Repsol styrer lisensarbeid.

5 Observasjoner

Vi opererer med to hovedkategorier av observasjoner:

Avvik: Observasjoner der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Observasjoner der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Forbedringspunkt

5.1.1

Forbedringspunkt

Styring av lisensarbeid

Begrunnelse

Tilsynet identifiserte at Repsol ikke har etablert en dokumentert styring av sine aktiviteter i ikke-opererte lisenser på norsk sokkel i sitt styringssystem. Det var ikke formalisert et system for arbeid i, og innspill til, komiteer, eller system for å følge opp disse. Repsol hadde selv identifisert dette før tilsynet, og har satt i gang et arbeid for å utarbeide dette.

- Selskapet viste eksempler på innspill til lisensarbeidet, men dette fremsto som en presentasjon uten formell forankring i selskapets styringssystem.
- Selskapet har ikke etablert et formelt system for oppfølging av innspill i lisensarbeidet.
- Lederbesøk på ikke-opererte felt ble presentert som en del av selskapets oppfølging av lisensene, men det var ikke etablert noen form for formell rapportering fra slike aktiviteter.

Krav

Rammeforskriften § 7, 3. ledd om ansvar etter denne forskrift

Rammeforskriften § 17, 2. ledd om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem

6 Deltakere fra oss

Olav Hauso	Spesialrådgiver	Logistikk og beredskap
Roger L. Leonhardsen	Sjefingeniør	Konstruksjonssikkerhet
Hilda Kjeldstad	Regelverkskoordinator	Juss og rammevilkår
Inger-Helen Førland	Sjefingeniør	Logistikk og beredskap (oppgaveleder)

7 Dokumenter

Det ble ikke oversendt dokumenter til Ptil på forhånd, men selskapet presenterte sin informasjon knyttet til emner som ble forelagt selskapet i oppstartsmøtet. Det ble foretatt enkelte stikkprøver i selskapets dokumentasjon under tilsynet.

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.