



PETROLEUMSTILSYNET

Likelydende brev til Equinor og Gassco

Vår saksbehandler
Jan Sola Østensen

Deres ref.
D-1000167149

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2020/1886/JSO/THu

Dato
02.02.2021

Pålegg etter hendelse på Draupner innretningene 22.9.2020 med bortfall av sikkerhetsfunksjoner

Den 22.9.2020 oppsto det en situasjon på Draupner innretningene som innebar at sikkerhetskritiske sikkerhetssystemer var satt ut av funksjon samtidig som driften ble opprettholdt som normalt i over et halvt døgn. Det fremgår av granskningsrapporten etter hendelsen at det automatiske nødavstengingssystemet (ESD) var satt ut av funksjon, og at innretningene dermed ikke ville fått tilsiktet nedstengning ved behov. Gassco er operatør for innretningene og benytter Equinor som teknisk tjenesteyter for driften. Vi anser selskapenes håndtering til å innebære alvorlig brudd på regelverket og sendte på bakgrunn av dette varsel om pålegg 15.1.2021.

Vi mottok deres kommentarer til varsel om pålegg 25.1.2021 og ytterligere avklaringer til disse 1.2.2021. Gassco og Equinor har for punkt 3 i varsel om pålegg fremlagt en forpliktende dato for korrigerende innen 1.9.2021. Basert på dette har vi valgt å frafalle punkt 3 i varsel om pålegg. Vi har også valgt å forlenge fristen for å etterkomme punkt 1-2.

Vi gir følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Gassco AS og Equinor energy AS for Draupner innretningene å:

- 1. Systematisk gjennomgå og kartlegge til enhver tid tilgjengelig systemkompetanse for å sikre at innretningene kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Der avvik identifiseres, skal disse korrigeres. Det skal videre sikres at det på innretningen er nødvendig bemanning og kompetanse for å ivareta at bruken av innretningene til enhver tid er i samsvar med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet. Jamfør*

aktivitetsforskriften §§ 21 om kompetanse, 1. ledd, 25 om bruk av innretninger, 1. ledd, 26 om sikkerhetssystemer og styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

2. Systematisk gjennomgå og behandle beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier slik at det sikres at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger, jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier. Iverksettelse av nødvendige tiltak skal sikre at bruken av innretningen til enhver tid samsvarer med tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet, og sikre at kompenserende tiltak settes i verk så raskt som mulig når svekkelser oppstår. Tiltak skal også sikre at status for sikkerhetssystemer er kjent for relevant personell til enhver tid. Jmfør Aktivitetsforskriften §§ 25 om bruk av innretninger, 1. ledd og 26 om sikkerhetssystemer.
3. Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging og 22 om avviksbehandling.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets del 1-2 settes til 27.8.2021 og del 3 settes til 1.3.2021.

Gassco bes om å koordinere korrespondanse knyttet til pålegget.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
overingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur