

Sikkerhetsforum 15.6.2018

alvorlige hendelser

Bjarte Rødne
F-Logistikk & Beredskap



Pågående granskinger i Ptil

Jotun B – 19.5.2018 – Løftehendelse

- I sammenheng med forberedelser til oppkobling av høytrykks boreriser løsnet riseren fra løfteanordningen (HP riser running tool) og falt ned 8 meter på brønnhode B-18. Vekten på røret er ca 15 tonn. Området rundt løfteoperasjonen var sperret av, men personell direkte involvert i operasjonen befant seg innenfor det avspærrede området. Ingen personer kom til skade.



Oseberg Sør – branntilløp i tavla til nød generator B – 13.5.2018

- Oseberg Sør ble strømløs grunnet et mindre branntilløp i tavla til nød generator B og ble satt på batteridrift
- Plattformen var kald grunnet pågående revisjonsstans
- Det ble gjennomført Føre var evakuering natt pga værmelding med fare for tåke og lyn kommende dag

Hendelsen granskes av Statoil og granskingsrapport følges opp av Ptil



Gyda – 1.6.18 – Signalfeil i sikkerhetssystemet

- 1. juni 2018 ble Gydaplattformen kontrollert nedstengt etter at testing avdekket signalfeil i det instrumenterte sikkerhetssystemet. Produksjonen vil ikke bli startet opp før feilen er rettet.
- Forholdet ble avdekket i forbindelse med testing vi ønsket utført som en del av vårt tilsyn. Vi har bedt selskapet holde oss orientert om status.

