

Rapport etter tilsyn

Rapport	
Rapporttittel	Aktivitetsnummer
Tilsynet med Equinor - UPN sakkyndig virksomhet	001000327
	Saksnummer
	2026/135

Gradering	
☒ Offentlig	☐ Unntatt offentlighet

Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder
A-1	[REDACTED]
Deltakere i revisjonslaget	Dato
[REDACTED]	11.3.2026

1 Innledning

Vi førte tilsyn i form av en revisjon med Equinor sin styring av egen sakkyndig virksomhet den 25. februar 2026. Tilsynet ble utført i Equinors lokaler på Sandsli med presentasjoner og intervjuer.

2 Mål

Målet med oppgaven var å verifisere hvordan Equinor sakkyndig virksomhet ivaretok oppgaven som uavhengig sakkyndig virksomhet innenfor materialhåndtering, kran- og løfteoperasjoner. Tilsynet skulle også verifisere hvordan Equinor sakkyndig virksomhet sikret nødvendig kompetanse til utførende kontrollører innen sakkyndig virksomhet som har sine oppgaver innen petroleumsvirksomheten.

Forventet effekt

Økt oppmerksomheten om krav til utførelse av sakkyndig kontroll på løfteutstyr, samt dokumentasjon av disse kontrollene for å sikre at de utføres i henhold til våre krav slik at sannsynligheten for feil reduseres.

3 Resultat

3.1 Generelt

Equinor sakkyndig virksomhet er sertifisert av Norsk Sertifisering AS for å kunne utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr og løfteinnretninger. Equinor sakkyndig virksomhet har ca 200 kontrollører innen kontrollområdet S2 og 14 kontrollører innen kontrollområdet S1. Kvalitetssikringssystemet til Equinor er ISO 9001.

Equinor sakkyndig virksom har en felles programvare for alle sine opererte innretninger og landanlegg for kontroll, sertifisering og håndtering av løfteutstyr som ikke har tag inn i Equinors vedlikeholdssystem. Programvaren holdt også oversikt over kontrollørenes kompetanse opp mot de enkelte kontrollgruppene for å sikre at riktig kompetanse ble ivaretatt.

Tilsynet ble kun rettet mot aktiviteter tilknyttet petroleumsvirksomheten innen offshore og på landanlegg. For aktiviteten mot petroleumsvirksomheten viste Equinor sakkyndig virksomhet til NORSOK standard R-003N og NORSOK standard R-005N som norm. Equinor hadde også utarbeidet styrende dokumenter for egen sakkyndig virksomhet, OM 102.209 Utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr.

Tilsynet ble utført som et kontortilsyn i Equinor sine lokaler på Sandsli i Bergen.

Det ble avdekket ett forbedringspunkt i forbindelse med tilsynet.

4 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:

Avvik: Revisjonsfunn der vi *påviser* brudd på/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

4.1 Avvik

Det ble under tilsynet ikke påvist avvik.

4.2 Forbedringspunkt

4.2.1 Mangler ved vedlikehold av kompetanse

Forbedringspunkt

Det kan synes som Equinor hadde mangelfull sikring av at personellet til enhver tid hadde den oppdaterte kompetansen som var nødvendig for å kunne utføre kontrollaktivitetene

Krav

Teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse og aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse.

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 om kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg.

Begrunnelse

Kravet til sikring av kompetansen innebærer blant annet at det stilles krav til nødvendig kompetanse, at kompetansen blir verifisert, og at den blir holdt ved like gjennom trening, øvelser, opplæring og utdanning. Vi ble vist system for den grunnleggende godkjenningen av en kontrollør og også for kontrollører som utvidet sitt kontrollområde.

Ut fra fremlagte dokumenter og intervjuer fremstod det som at det ikke var et tilstrekkelig system for å dokumentere vedlikehold av kompetanse for kontrollører.

Ved stikkprøve i dokumentasjon så vi G4 kontrollør traverskran der opplæring var utført for mer enn 10 år siden, med manglende dokumentert oppdatering av kompetansen, i tillegg til ikke å ha utført kontroller innen nevnte kontrollgruppe siste 5 år.

5 Andre kommentarer

Ingen andre kommentarer.

6 Deltakere fra oss**7 Dokumenter**

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- ARIS I-109425 Organisering av sakkyndig virksomhet i Equinor
- DOK-ESV-0001 ESV-Dokumentstyring
- DOK-ESV-0003 Organisasjonskart Equinor Sakkyndig Virksomhe
- DOK-ESV-0025 Kompetanseoversikt over kontrollører
- DOK-ESV-0027 Kompetanseoversikt over kontrollører
- KO-ESV-0013 Kontrollrutine – Kjettingtalje
- KO-ESV-0016 Kontrollrutine – Offshorekran

- KO-ESV-0017 Kontrollrutine - Luftvinsjer og taljer

Vedlegg A Deltakerliste