

Sikkerhetsforum 8.3.2022

Hendelser og granskinger

Lars Melkild
F-Logistikk & Beredskap



Agenda

- Granskinger
- Alvorlige hendelser



Granskinger

Ingen nye granskinger er igangsatt etter forrige møte 3. februar

Vi har to pågående granskinger. Presentert tidligere.

- Sleipner A - Varmgang i en kobling på hydraulikkpumpe i brannpumperom
- Troll C - Lekkasje i kjøler for andrestegs gasskompressor



West Bollsta

17.2.2022

Løftet opp tubing hanger med håndteringsverktøy fra riser catwalk. Tubing hanger løsnet fra håndteringsverktøyet og falt ned på boredekk i rød sone. Vekt av tubing hanger 1050 kg. Fallhøyde ca 9 meter.

Det befant seg 2 personer i rød sone da hendelsen inntraff. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Seadrill gransker sammen med TFMC og Lundin



Transocean Equinox

9.2.2022

Bumper assembly dropped down to drillfloor.

Fall height 32 m and weight 21 kg. Triggered energy 6592 Joule.

No personell in red zone.



Tambar

30.1.2022

Klokken 02:45 detekterte 3 gassdetektorer gass på brønnhodeområdet på NUI Tambar. Det ble automatisk en ESD 3. Ula SKR observerte så at for brønn K2 ble segmentet mellom ving ventil og manifold ventil trykkavlastet til 0 bar i løpet av 3 minutter.

Ingen olje på sjø.

Tambar var ubemannet under hendelsen.

