

Rapport

Rapport	
Rapporttittel Markedstilsyn med Maximator AS	Aktivitetsnummer 992914

Gradering		
☒ Offentlig	☐ Begrenset	☐ Strengt fortrolig
☐ Unntatt offentlighet	☐ Fortrolig	

Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder Damir Mihajlovic
Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Jan Sola Østensen og Damir Mihajlovic	Dato 22.11.2021

1. INNLEDNING

Vi har ført et proaktivt markedstilsyn med Maximator AS den 5. oktober 2021.

Maximator AS er en del av det tyske Maximator konsernet, lokalisert på Randaberg i Norge. I forbindelse med tilsynet ble det avklart at Maximator AS er en distributør i Norge. Utstyret kommer fra Tyskland (EU markedet) til Norge.

Som en stikkprøve ble det tatt en transportabel N2 Gassbooster (id nr. 3230.2850) levert til en norsk operatør til bruk på norsk sokkel.

Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 2019/1020, gjennomført i EØS-vareloven, som den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at varer er i samsvar med krav som er fastsatt i harmonisert EØS-regelverk, og at varer ikke setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i fare." Andre samfunnsinteresser kan eksempelvis være miljø. Tilsynet skal også bidra til likeverdig konkurranse. Produkter fra næringsaktører som ikke følger regelverket og dermed kan ha lavere produksjons- eller omsetningskostnader enn de som etterlever regelverket, skal fjernes fra markedet.

Markedstilsyn kan rettes mot markedsdeltakerne: produsenter, produsentens representanter, importører og distributører.

2. BAKGRUNN

Forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar ble vedtatt 20. juni 2019. Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet av harmonisert

vareregelverk med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i det indre marked.

Forordningene om markedstilsyn og produktsamsvar er innarbeidet i norsk rett gjennom EØS-vareloven.

Petroleumstilsynet er ansvarlig markedstilsynsmyndighet for regelverk som gjennomfører harmoniserte produktdirektiver for blant annet forskrift om maskiner, forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område og forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge. Markedsovervåking gjennomføres ved hjelp av et proaktivt eller reaktivt markedstilsyn som innebærer å kontrollere at produkter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket. Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene.

Som en del av et proaktivt markedstilsyn har vi valgt Maximator sin gass booster pumpe. Bakgrunnen for dette proaktive markedstilsynet er vår oppfølging av hendelsen på Heimdal innretning da tilsvarende pumpe av en annen produsent ble benyttet for trykkoppbygging av en nitrogen flaske.

3. MÅL

Formålet med markedstilsyn er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk for å påse at det er bare produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS markedet.

4. RESULTAT

4.1 Generelt

Markedstilsynet resulterte i ett avvik på manglende oppfyllelse av distributørens forpliktelser. Det ble ikke registrert forbedringspunkt.

5. OBSERVASJONER

Vi har to hovedkategorier av observasjoner:

Avvik: Observasjoner der vi *påviser* brudd på/manglende oppfyllelse av regelverket.

Forbedringspunkt: Observasjoner der vi *mener å se* brudd på/manglende oppfyllelse av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

5.1 Avvik

5.1.1 Distributørens forpliktelser

Avvik

Mangelfull oppfyllelse av distributørens forpliktelser for maskiner, trykkpåkjent utstyr og ATEX produkter.

Begrunnelse

Det kunne ikke fremlegges rutiner eller tilsvarende som viste at distributøren gjennomførte påkrevd kontroll av produktene før produktet gjøres tilgjengelig på markedet.

Mangelfull kontroll understøttes også av stikkprøvekontroll som viste følgende for kravene nevnt i blant annet ATEX:

- a) Samsvarserklæring for et utvalgt produkt var utformet tospråklig med bruk av engelsk og tysk språk. Imidlertid var ikke engelsk språk benyttet for alle relevante punkter.
- b) Merking på et omsatt produkt korresponderte ikke med merking i samsvarserklæring. Dette omfattet blant annet produktets utstyrskategori.
- c) Det var ikke blitt sikret at produkter følges av sikkerhetsinformasjon på norsk.

Det kunne heller ikke vises til at personell i selskapet hadde tilstrekkelig tilegnet kjennskap og kunnskap til å gjennomføre påkrevd kontroll i samsvar med forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.

Krav

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område § 10 om distributørens forpliktelser andre ledd

Forskrift om trykkpåkjent utstyr § 16 om distributørens forpliktelser andre ledd

Forskrift om maskiner § 12 om forpliktelser for leverandør, virksomhet, og privat mfl. som monterer maskiner

5.2 Forbedringspunkt

Ingen.

6. ANDRE KOMMENTARER

6.1 Bruksanvisning - forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Ved gjennomgang av bruksanvisning for et utvalgt ATEX produkt ble det registrert områder hvor denne ikke var dekkende for å ivareta alle påkrevde opplysninger, jf. forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område vedlegg 2, punkt 1.0.6. om

bruksanvisning. Utforming av bruksanvisning er imidlertid ikke en del av distributørens forpliktelser.

6.2 Bruksanvisning og sammenstillingserklæring

Vår gjennomgang av drift- og vedlikeholdsmanual for Transportabel N2 Gassbooster Booster Stasjon og sammenstillingserklæring (artikkel nummer: 3230.2850) viste at produsenten har deklarerert som en delvis ferdigstilt maskin. Det er imidlertid mye som tyder på at denne maskinen ut ifra tiltenkt bruk burde deklarereres som en ferdigstilt maskin.

I tilsynet ba vi leverandøren om å skaffe produsentens redegjørelse. I e-post fra 18.10.2021 svarte produsenten følgende:

We have declared the gas booster station as a partly completed machine because, the intended use is missing. The description «pressure test / pressure increasing» is not an intended use in accordance to the 2006/42/EC machine directive. We have estimated that additional components/modules/ equipment is required to realize the pressure test on the specific item/piece/component, etc. The pressure settings of system need to adapt from case to case. Please find in following the extract from the machine directive about the «partly completed machine»:

The following definitions shall apply:

(g) 'partly completed machinery' means an assembly which is almost machinery but which cannot in itself perform a specific application. A drive system is partly completed machinery. Partly completed machinery is only intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery or equipment, thereby forming machinery to which this Directive applies;

In the quotation phase as well as the order confirmation was mentioning "partly completed machine" in accordance to the machine directive.

I og med at vi er i tvil på produsentens vurdering opp imot vedlegg 2 i forskrift om maskiner, valgte vi å ta problemstillingen videre opp med ADCO Machinery, en europeisk markedstilsynsgruppe for maskindirektivet. Vi vil komme tilbake til denne saken når den er behandlet i ADCO Machinery.

7. DELTAKERE FRA OSS

Damir Mihajlovic, fagområde HMS-styring (oppgaveleder)
Jan Sola Østensen, fagområde prosessintegritet
Sigmund Andreassen, fagområde logistikk og beredskap

8. DOKUMENTER

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:

- Drifts- og vedlikeholdsmanual til transportabel N2 Gassbooster (3230.2850) (norsk oversettelse av originalen rev1.)

VEDLEGG A**OVERSIKT OVER INTERVJUET PERSONELL**